

ICEDREAM Praha

Provozovatel: společnost WOLF-GEAR s.r.o.; Machatého 679/2; 152 00 Praha 5; Česká Republika

IČO : 28193741; DIČ: CZ28193741

telefon : +420 608 811 414; email : wolf@wolf-gear.com

Adresa provozovny ICEDREAM Praha: Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

Broušení bruslí

Technologický postup

1. Převzetí bruslí

- a. Převzetí bruslí od majitele
- b. Vizuální kontrola stavu nožů
- c. Změření šířky nože
- d. Změření stavu opotřebování nože
- e. Změření poloměru žlábků
- f. Konzultace s majitelem bruslí o parametrech nabroušení
- g. Utažení upevňovacích vrutů nože
- h. Odstranění případných následků mechanických poškození hran či nože kamenným pilníkem

2. Broušení prvního kusu páru bruslí

- a. Nastavení změřené šířky nože
- b. Orovnaní brusného kotouče na požadovaný poloměr žlábků
- c. Upnutí nože brusle do brusky
- d. Nastavení dorazu pro odrazový zoubek.
- e. Broušení – počet pohybů 3 až 5 (tam a zpět)
- f. Nanesení leštícího přípravku
- g. Leštění broušené plochy
- h. Uvolnění nože z upínacího zařízení brusky

3. Kontrolní a dokončovací úkony

- a. Vizuální kontrola kvality povrchu žlábků
- b. Odstranění otřepů hran po broušení kamenným pilníkem s drsností 320
- c. Ošetření hran nože honovacím kamenem
- d. Kontrola kvality naostření hran
- e. Kontrola stejné výšky obou hran měřícím přípravkem s magnety.
- f. Kontrola poloměru žlábků.

4. Broušení druhého kusu páru bruslí stejným postupem od bodu 2.c do bodu 3.e.

5. Předání bruslí zákazníkovi

6. Vystavení dokladu o zaplacení a záznamu o provedeném broušení